

UWAGA DO TREŚCI SPECYFIKACJI

Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem nr 15/2016 pn. **PARK JULIANOWSKI – ROZBUDOWA XXI w. – powt.** w dniu **07.11.2016** r. otrzymaliśmy drogą elektroniczną pismo związane z przedmiotem zamówienia o treści jn.:

TREŚĆ PISMA

„Z przykrością stwierdzam iż nie możemy przystąpić do przetargu na budowę parku linowego ze względu na nieprawidłową dokumentację wykonawczą.

Nasza opinia w tej sprawie oparta jest na własnych obliczeniach konstrukcyjnych, wiedzy know-how oraz ponad 10 letnim doświadczeniu.

Nasze uwagi proszę potraktować jako sugestie, których celem ma być budowa bezpiecznego obiektu dla dzieci.

Poniżej kilka najistotniejszych uwag:

Dla parków linowych pozbawionych obsługi i nadzoru nie stosuje się systemu Polipropylenowych siatek bezpieczeństwa ze względu na ich słabą wytrzymałość na chodzenie, bieganie po nich- powstają dziury i przetarcia. Dla tego typu obiektów można jedynie zastosować siatki wykonane z lin zbrojonych ale ich koszt może okazać się większy niż całość parku.

Obiekt nie zgodny z normą PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Park linowy bezobsługowy należy traktować jako rodzaj miejsca zabaw dla dzieci, a więc należy bezwzględnie stosować się do powyższej normy.

Nieprawidłowości wynikające z projektu: poprzeczne balustrady, brak pochwytu na schodach Konstrukcja: zbyt małe przekroje większości elementów drewnianych, brak rysunku odciągów linowych - stabilizujących,

W części opisowej autorzy projektu dają jednak pełną swobodę wykonawcy. Uwaga jest to niebezpieczny zapis!!!

Tego typu obiekty najczęściej buduje się na wysokości do 50 cm nad ziemią. W takim przypadku nie trzeba stosować ani siatek, ani nawet budować pełnych domków (wystarczą platformy).

Uwagę należy dodatkowo zwrócić na materiały, które powinny być odporne na wandalizm. Przedstawione na zdjęciach parki zbudowane są z lin i siatek które w łatwy sposób można pociąć, rozwiązać, odkręcić i ukraść.

Sugeruję zastosowanie systemu połączeń tulejowych zaciskanych na prasach hydraulicznych. Liny na przeszkodach powinny być linami zbrojonymi czyli splot zewnętrzny to lina polipropylenowa wewnątrz, której jest rdzeń stalowy.”

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, w dniu 8.11.br. projektant otrzymał powyższe uwagi z prośbą o pilne ustosunkowanie się do treści pisma.

Po otrzymaniu odpowiedzi, informację niezwłocznie zamieścimy na naszej stronie.